

# 10 REGELS TER VOORKOMING VAN EEN ONGEVAL

## Lock Out – Tag Out (LOTO)

### Altijd testen en verifiëren.

Stel zeker dat zich geen passagiers in de kooi bevinden. Alle deuren zijn gesloten en mechanisch vergrendeld.

Beveilig elk circuit dat mogelijk niet spanningsloos gemaakt wordt via de hoofdschakelaar, zoals bijvoorbeeld de verlichting.

Vergrendel de installatie altijd zelf, zodat u zeker bent dat deze niet in beweging kan komen.



## Valbeveiliging

### Altijd vastmaken bij valgevaar van meer dan 1,8m.

Draag altijd geschikte uitrusting: de harnasgordel.

Controleer uw harnasgordel vóór elk gebruik.

Wees u altijd bewust van uw omgeving (valhoogte > 1,8m en opening > 30cm).



## Overbruggingen

### Tel draadbruggen altijd vóór én na gebruik.

Controleer draadbruggen op beschadigingen.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde draadbruggen.

Draadbruggen mogen niet in het veiligheidscircuit zijn aangebracht als de installatie in normaal bedrijf is.

Stel collega's altijd op de hoogte als draadbruggen worden gebruikt.



## Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

### Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag altijd geschikte werkkleding en veiligheidsschoenen, en indien nodig ook: beschermende handschoenen, veiligheidshelm, oogbescherming, gehoorbescherming.



## Betreden kooidak en schachtput


### Altijd zelf de controle over de installatie behouden.

Betreden kooidak: stuur de kooi naar beneden, ontgrendel en open de deur, blokkeer met deurstopper. Controleer apart van elkaar werking deurcontact, stopschakelaar en inspectieschakelaar, vanaf de verdieping.

Schachtput: activeer de stopschakelaar en gebruik de putladder.

Verlaten: stopschakelaar geactiveerd houden tijdens het verlaten van het kooidak of de schachtput.

Schachtput: Deactiveer de stopschakelaar en gebruik putladder of opstapje veilig.



## Onder spanning staande delen/ Storing zoeken

### Gebruik gecertificeerd gereedschap en voorkom onbedoelde aanraking met onder spanning staande circuits.

### Meet met maar één hand.

Vergrendel en label de schakelaar (LOTO) als geen spanning is vereist.

Schermd onder spanning staande delen af.

Test de meter aan een bekende bron vóór gebruik.




## Mechanische energie

### Vermijd knelpunten van installatiedelen en gereedschappen.

Voorkom loshangende kleding en wees voorzichtig bij het dragen van handschoenen in de buurt van bewegende delen.

Zorg ervoor dat een last stabiel is en goed vast zit.

Mijd de gevarenszones (buig niet voorover naar de naastgelegen schacht e.d.).



## Lasten aanslaan en hijsen


### Controleer hefvermogen en stabiliteit.

Inspecteer hijsmateriaal vóór elk gebruik.

Zorg ervoor dat hijsbanden de juiste afmetingen hebben.

Stel zeker dat de last langs alle obstakels heen kan.

Loop of sta nooit onder een gehesen last.




## Tijdelijke liftkooien en beweegbare werkvloeren

### Werk met twee veiligheden.

Gebruik bij rijden op de liftmachine altijd een snelheidsbegrenzer en vanginrichting.

Bij gebruik van een tijdelijke kabel-klimtakel is een aanvullende vangconstructie (blockstop) vereist.

Snelheidsbegrenzer en/of veiligheidsvoetpedaal is vereist.




## Afschermen

### Beveilig de werkplek met een deugdelijke afscherming.

Als schachtdeuren, tredes, kamplaten, paletten, vloerplaten of luiken verwijderd of nog niet aangebracht zijn waardoor er valgevaar aanwezig is, moet de installatie worden beveiligd met een afzetting (bij een roltrap aan beide zijden).

Maak om onbevoegd verwijderen tegen te gaan de afscherming vast als er niet aan de installatie gewerkt wordt.



GEEN OPDRACHT IS ZO BELANGRIJK OF DRINGEND DAT HET NIET OP EEN VEILIGE MANIER GEDAAN KAN WORDEN.