

10 PRAVIDEL PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Zajištění hlavních vypínačů

Vždy vyzkoušejte a ověřte

Ujistěte se, že v kabině nejsou žádní cestující.
Všechny dveře jsou zavřeny a mechanicky zajištěny.
Chraňte jakýkoli obvod, který nemusí být odpojen při vypnutí hlavních vypínačů:
např. 230 V osvětlení. Vždy výtah osobně uzamkněte předtím, než začnete pracovat, aby nedošlo k pohybu.



Ochrana proti pádu

Vždy se jistěte, pokud hrozí nebezpečí padů z výšky větší než 1,8 m

Vždy použijte správně pracovní vybavení:
celotělový zachycovací postroj.
Před použitím svého pracovního vybavení vždy zkontrolujte.
Vždy si buďte vědomi svého okolí
(ve výšce větší než 1,8 m a vzdálenosti větší než 30 cm).



Osobní ochranné prostředky

Vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky

Vždy noste odpovídající pracovní oděv, ochrannou obuv, a pokud je to nutné i přilbu, ochranu očí, uší a ochranné rukavice.




Vstup na střechu výtahové kabiny a do šachetní prohlubně

Udržujte neustálou kontrolu nad výtahem

Vstup: střecha výtahové kabiny - jezděte výtahem nahoru a dolů, otevřete dveře (dveřní zámek) a zastavte je dveřním uzávěrem. Nezávisle na sobě ověřte dveřní uzávěry, spínač nouzového zastavení a přepínače revizní jízdy.

Šachetní prohlubeň - aktivujte stop tlačítko v prohlubni a bezpečně použijte žebřík.


Výstup: zajistěte, aby stop tlačítko byla aktivována až když opouštíte střechu výtahové kabiny nebo prohlubně. Opuštění šachetní prohlubně - bezpečně použijte žebřík nebo schody, až poté deaktivujte stop tlačítko.



Součásti pod napětím a odstraňování závad

Používejte ověřené nástroje a braňte náhodnému kontaktu s elektrickým obvodem pod napětím. Vše zkoumejte pouze jednou rukou.


Zamkněte a odpojte, pokud napájení není nutné. Nástroje před použitím zkontrolujte.
Vždy zajistěte obvody pod napětím. Zkontrolujte měřicí přístroj před použitím na Vám známém zdroji napájení.



Akumulovaná mechanická energie

Zabraňte zaseknutí materiálů a přístrojů

Vyhnete se volnému oblečení a buďte opatrní při nošení rukavic v blízkosti pohybujících se částí stroje.
Zajistěte, aby byla protizávaží stabilní a bezpečná.
Vyhnete se nebezpečným zónám (např. naklápění se přes okraj šachty apod.)



Manipulace a zdvihání břemene


Ověřte stabilitu a nosnost

Zkontrolujte manipulační zařízení před použitím. Ujistěte se, že zdvihací popruhy jsou dost velké. Zkontrolujte, že břemeno nestojí v cestě žádné překážky.
Nikdy nestůjte ani neprocházejte pod břemenem během jeho přemísťování.

Montážní plošiny a lešení

Pracujte vždy se dvěma pojistkami bezpečnosti


Vždy používejte záchytné zařízení a omezovač, pokud manipulujete s originálním strojem.
Pokud používáte dočasně upevněný lanový naviják, je nutné použití druhé pojistky.
Dále je nutný omezovač nebo spouštěč brzdy.



Zabezpečení pracoviště zátarasy

Uzavírejte pracoviště zátarasy

Když jsou ruční dveře, automatické dveře, schody, palety u chodníků nebo poklopy odstraněny nebo nejsou-li nainstalovány ochrany proti pádu do otevřených prostor, je nutné pracovní prostor uzavřít zábranami (u eskalátorů na obou koncích). Zátarasy chrání pracovní prostor, i když práce není momentálně vykonávána.



ŽÁDNÁ PRÁCE NENÍ TAK DŮLEŽITÁ NEBO NALÉHAVÁ, ABY NEMOHLA BÝT PROVEDENA BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM.



OSH
BECAUSE WE CARE